

52229 Vízálló digitális hőmérő

35164426

Ez a készülék speciális kialakítása miatt remekül használható vizes, nyirkos, nedves környezetben. Széles mérési tartománya lehetővé teszi széleskörű alkalmazását a jármű- és épületklíma telepítés, javításterületén.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Felépítés

1. LCD kijelző
2. Érzékelő szonda
3. "UP"/"HOLD" (fel / tart)
4. "ON/OFF" (ki / be)
5. "DOWN"/"MIN MAX" (le / min-max)
6. "SET"/"°F, °C" (beállítás / mértékegység váltás)

Tulajdonságok

Széles mérési tartomány
Minimum/maximum érték memória
Celsius vagy Fahrenheit mértékegység
Adat megtartó funkció
Magas és alacsony hőmérséklet figyelmeztető funkció
Billentő hang
Rozsdamentes acél szonda
Behajtható támasz

Első üzembe helyezés

1. Csomagolja ki a műszert
2. Húzza le az elemtartó fedelét
3. Teljesen húzza ki a szonda kábelét
4. Vegye ki az elemszigetelést
5. Tegye vissza az elemtartó fedelét

Használat

A bekapcsolást követően a műszer lefuttat egy tesztet. Ezt a kijelző összes szegmensének 2 másodperces bekapcsolódása jelez. Ezt követően a készülék a normál környezeti hőmérsékletet mutatja.

Helyezze be a szondát (legalább 25mm mélyen) a vizsgálni kívánt közegbe és olvassa le a kijelzőről a mért értéket.

Mértékegység átváltása

Nyomja meg és tartsa nyomva a „°C / °F” gombot 3 másodpercig.

Adatrögzítés

1. Nyomja meg a „HOLD” gombot egyszer ekkor a készülék rögzíti a mért értéket és a képernyőn megjelenik a „HOLD” ikon.
2. Nyomja meg a gombot még egyszer, hogy a kijelző visszaálljon a normál állapotba.

Maximum, minimum mért érték memória

1. Nyomja meg a „MAX/MIN” gombot egyszer a kijelzőm megjelenik a „MAX” ikon, így a normál képernyőre visszatérés után a készülék a maximális értéket jeleníti meg a kijelzőn egy adott mérési periódusban.
2. Nyomja meg a „MAX/MIN” gombot még egyszer a kijelzőn a „MIN” ikon jelenik meg, és így a , így a normál képernyőre visszatérés után a készülék a minimum értéket jeleníti meg a kijelzőn egy adott mérési periódusban.
3. Nyomja meg a gombot még egyszer, hogy a kijelző visszaálljon a normál állapotba.



Figyelmeztetés!

Nullázza le a memóriát mielőtt egy újabb maximum, vagy minimum értéket szeretne mérni.

A kijelző nullázásához nyomja meg a és tartsa nyomva a „MAX/MIN” gombot 3 másodpercig, vagy kapcsolja ki, aztán be a műszert. A kijelző „-----” jelzést fogja látni, ami a kinullázott memória állapotot mutatja.



Mastercool®
"World Class Quality"

52229 Vízálló digitális kézi hőmérő

Műszaki adatok

Mérési tartomány	-50 - 300°C / -58 - 572°F
Kijelző pontosság	±1°C -20°C és 150°C között / ±1.8°F -4°F és 302°F között ±3°C -50°C és 20.1°C között / ±5.4°F -58°F és 4.2°F között ±3°C 150.1°C és 200°C között / ±5.4°F 302.2°F és 392°F között
Felbontás	0.1° a teljes tartományban
Figyelmeztető jel felbontás	0.1° a teljes tartományban
Kijelző érték frissítés	1mp
Kijelző méret	49mm x 20mm
Elem	1.5V, AAA típus (1db)
Szonda méret	Ø3.5 x 125mm
Méret	86mm x 116mm x 32mm (szonda nélkül)
Kábel hossz	1.000mm
Működési hőmérséklet	0 - 50°C / 32 - 122°F



Mastercool®
"World Class Quality"